

QUẢN LÝ ĐIỂM TUẦN TRA

Lưu ý Chỉ có role được phân quyền mới có thể quản lý điểm tuần tra

A. HIỆN THỊ DANH SÁCH ĐIỂM TUẦN TRA

Các bước thực hiện Quản lý công việc(1) > Điểm tuần tra(2)

Test_Hiếu
Admin

Trang chủ

Quản lý điểm tuần tra

Quản lý công việc

Báo cáo

Kế hoạch

Điểm tuần tra

Mối nguy

Mức độ mối nguy

Phạm vi tuần tra

Đơn vị

Cấu hình quản trị

Nhật ký hoạt động

v1.0.0

AVNCL00147

PSM- line 2- Khu vực cần chiết nguyên liệu

PSM

Line 2

8

Test_Nam

05/12/20

AVNCL00146

Checklist tổng quát

-

Checklist tổng quát

4

Test_Hoài

28/11/20

AVNCL00145

ANM-Khu C - Out side

ANM

Khu C

4

Test_Nam

19/11/20

AVNCL00144

ANM-Khu C - F1M - Văn phòng

ANM

Khu C - F1M

4

Test_Nam

19/11/20

AVNCL00143

ANM-Khu C - F6 - Sân thượng

ANM

Khu C - F6

4

Test_Nam

19/11/20

AVNCL00142

ANM-Khu C - F4,F5 - Phòng AHU 3,5

ANM

Khu C - F4,F5

4

Test_Nam

19/11/20

AVNCL00141

ANM-Khu C - F3 - Phòng quạt

ANM

Khu C - F3

4

Test_Nam

19/11/20

AVNCL00140

ANM-Khu C - F3 - Phòng AHU 4,6

ANM

Khu C - F3

4

Test_Nam

19/11/20

AVNCL00139

ANM-Khu C - F2 - Bàn công wet scrubber

ANM

Khu C - F2

4

Test_Nam

19/11/20

AVNCL00138

ANM-Khu C - F2 - Phòng quạt

ANM

Khu C - F2

4

Test_Nam

19/11/20

Hiện thị các thông tin:

Mã: Mã của điểm tuần tra, mã không trùng nhau

Tên: Tên đầy đủ của điểm tuần tra

Đơn vị: Đơn vị mà điểm tuần tra thuộc

Vị trí: Vị trí của điểm tuần tra

Bước thực hiện: Số câu hỏi có trong checklist

Người tạo: Tên người tạo ra điểm tuần tra

Ngày tạo: Thời gian tạo điểm tuần tra

B. THÊM MỚI ĐIỂM TUẦN TRA

Bước 1. Quản lý công việc(1) > Điểm tuần tra(2) > Chọn "Thêm mới" (3)



Thêm mới điểm tuần tra

Thêm Mới

Nhập tên Điểm tuần tra (*)

Đơn vị (*)

Vị trí (*)

Yêu cầu quét QRCode

Có

Tọa độ điểm tuần tra (*)

Nội dung mô tả (*)

Normal

B

I

U

2 - Ban công wet scrubber

ANM

Khu C - F2

4

Test_Nam

19/11/2024 17:13

Hoạt động

C. CHỈNH SỬA ĐIỂM TUẦN TRA

Bước thực hiện

Bước 1. Quản lý công việc(1) > Điểm tuần tra(2) >Chọn điểm tuần tra cần chỉnh sửa(3)

Test_Hiếu
Admin

Est. Well, Live Well.
Aj
AJINOMOTO

+

Ajinomoto Vietnam
Long Thanh , 02 , Lt , Đồng Nai

1

Quản lý công việc

Báo cáo

Kế hoạch

2

Điểm tuần tra

Mối nguy

Mức độ mối nguy

Phạm vi tuần tra

Đơn vị

Cấu hình quản trị

Nhật ký hoạt động

v1.0.0

Trang chủ > Quản lý điểm tuần tra

Tìm kiếm...

Thêm Mới

Mã	Tên	Đơn vị	Vị trí	Bước thực hiện	Người Tạo	Ngày tạo
						dd/mm
AVNCL00147	PSM- line 2- Khu vực cân chiết nguyên liệu	PSM	Line 2	8	Test_Nam	05/12/20
AVNCL00146	Checklist tổng quát	-	Checklist tổng quát	4	Test_Hoài	28/11/20
AVNCL00145	ANM-Khu C - Out side	ANM	Khu C	4	Test_Nam	19/11/20
AVNCL00144	ANM-Khu C - F1M - Văn phòng	ANM	Khu C - F1M	4	Test_Nam	19/11/20
AVNCL00143	ANM-Khu C - F6 - Sân thượng	ANM	Khu C - F6	4	Test_Nam	19/11/20
AVNCL00142	ANM-Khu C - F4,F5 - Phòng AHU 3,5	ANM	Khu C - F4,F5	4	Test_Nam	19/11/20
AVNCL00141	ANM-Khu C - F3 - Phòng quạt	ANM	Khu C - F3	4	Test_Nam	19/11/20
AVNCL00140	ANM-Khu C - F3 - Phòng AHU 4,6	ANM	Khu C - F3	4	Test_Nam	19/11/20
AVNCL00139	ANM-Khu C - F2 - Ban công wet scrubber	ANM	Khu C - F2	4	Test_Nam	19/11/20
AVNCL00138	ANM-Khu C - F2 - Phòng quạt	ANM	Khu C - F2	4	Test_Nam	19/11/20

Bước 2. Hiện thị trang chi tiết điểm tuần tra

Trang chủ > Quản lý điểm tuần tra > Chi tiết hạng mục điểm tuần tra

Chi tiết điểm tuần tra

AVNCL00147

PSM - line 2 - Khu vực cần chiết nguyên liệu

Người tạo: Test_Nam, Ngày cập nhật: 05/12/2024, Tọa độ điểm tuần tra: 100

Đơn vị: PSM, Vị trí: Line 2 - Khu vực cần chiết..., Yêu cầu quét QRCode: Có

Nội dung mô tả

Normal B I U

Khu vực cần chiết nguyên liệu

Danh sách bước thực hiện

Tiêu đề	Loại	Dữ liệu	Ngày cập nhật
Đúng chức năng interlock, cần ngoài chuẩn báo động và khóa màn hình không ?	Có/Không	Có,Không	05/12/2024
Chức năng quét barcode hoạt động bình thường không ?	Có/Không	Có,Không	05/12/2024
Có sử dụng đúng tập tin đang vận hành không ?	Có/Không	Có,Không	05/12/2024

Tại đây, có thể chỉnh sửa các thông tin (1) > bấm lưu (4)

Có thể thêm xóa sửa các bước trong checklist bằng cách bấm biểu tượng (2)

Giao diện hiện thị trang chỉnh sửa các bước trong checklist > chỉnh sửa > bấm "Lưu"

Cập nhật bước thực hiện

Lưu Hủy

Tiêu đề	Loại	dữ liệu	
Đúng chức năng interlock, cần ngoài chuẩn báo động và khóa màn hình không ?	Có/Không	Có,Không	
Chức năng quét barcode hoạt động bình thường không ?	Có/Không	Có,Không	
Có sử dụng đúng tập tin đang vận hành không ?	Có/Không	Có,Không	
Quan sát quy trình vận hành cần thực tế có đúng SOP không ?	Có/Không	Có,Không	
Người vận hành có mang đủ thiết bị bảo hộ lao động không ?	Có/Không	Có,Không	
Người vận hành có khó khăn gì trong quá trình vận hành không ?	Có/Không	Có,Không	
Đề xuất cải tiến tại vị trí vận hành ?	Có/Không	Có,Không	
Khi có một đáp án chọn Không, vui lòng nhập ý kiến tại đây. Nếu tất cả nội dung đ	Nhập Nội Dung	VD: Kiểm tra...	

Thêm Dòng

Có thể bấm nút (3) để in mã QRCode cho điểm tuần tra > sau khi bấm biểu tượng QRcode > Sinh QRCode cho điểm tuần tra

Tạo mã QR



Tạo mã thành công



PSM- line 2- Khu vực cân chiết nguyên liệu



Tọa độ điểm tuần tra

100

Yêu cầu quét QRCode

Có

Loại

ng và khóa màn hình không ?

Có/Không

ông ?

Có/Không

D. XÓA ĐIỂM TUẦN TRA

Bước thực hiện : Quản lý công việc(1) > Điểm tuần tra(2) >Chọn biểu tượng tác vụ (3) > chọn "Xóa"(4)

Test_Hiếu
Admin

Logo

Logo

Trang chủ > Quản lý điểm tuần tra

Quản lý công việc

Báo cáo

Kế hoạch

Điểm tuần tra

Mối nguy

Mức độ mối nguy

Phạm vi tuần tra

Đơn vị

Cấu hình quản trị

Nhật ký hoạt động

v1.0.0

Thêm Mới

Tìm kiếm...

Mã	Tên	Đơn vị	Vị trí	Bước thực hiện	Người Tạo	Ngày tạo	Trạng thái	Tác vụ
AVNCL00147	PSM- line 2- Khu vực cân chiết nguyên liệu	PSM	Line 2	8	Test_Nam	05/12/2024 12:07	Hoạt động	⋮
AVNCL00146	Checklist tổng quát	-	Checklist tổng quát	4	Test_Hoài	28/11/2024 13:47	Hoạt động	Xóa
AVNCL00145	ANM-Khu C - Out side	ANM	Khu C	4	Test_Nam	19/11/2024 17:19	Hoạt động	⋮
AVNCL00144	ANM-Khu C - FIM - Văn phòng	ANM	Khu C - FIM	4	Test_Nam	19/11/2024 17:17	Hoạt động	⋮
AVNCL00143	ANM-Khu C - F6 - Sân thượng	ANM	Khu C - F6	4	Test_Nam	19/11/2024 17:16	Hoạt động	⋮
AVNCL00142	ANM-Khu C - F4,F5 - Phòng AHU 3,5	ANM	Khu C - F4,F5	4	Test_Nam	19/11/2024 17:15	Hoạt động	⋮
AVNCL00141	ANM-Khu C - F3 - Phòng quạt	ANM	Khu C - F3	4	Test_Nam	19/11/2024 17:14	Hoạt động	⋮
AVNCL00140	ANM-Khu C - F3 - Phòng AHU 4,6	ANM	Khu C - F3	4	Test_Nam	19/11/2024 17:13	Hoạt động	⋮
AVNCL00139	ANM-Khu C - F2 - Ban công wet scrubber	ANM	Khu C - F2	4	Test_Nam	19/11/2024 17:13	Hoạt động	⋮
AVNCL00138	ANM-Khu C - F2 - Phòng quạt	ANM	Khu C - F2	4	Test_Nam	19/11/2024 17:12	Hoạt động	⋮

Số hàng mỗi trang: 10 1-10 trong 147

Hiện thị hộp thoại xác nhận : Chọn vâng, xóa nó : xóa điểm tuần tra . Chọn hủy: Không xóa điểm tuần tra

!

Xác nhận xóa mẫu PSM- line 2- Khu vực cân chiết nguyên liệu

Bạn sẽ không thể hoàn nguyên điều này!

Vâng, xóa nó!

Hủy bỏ

